

ООО «Тайм Коллекшин»
RADO СЕРВИС_ЦЕНТР
Владивосток, ул. Лазо, 6,
Тел. 275 75 75, 222 33 10
19 августа 2016.

Акт выполненных работ по заказу 14791 от 19 сентября 2016г.

19 августа 2016г. в ремонт поступили часы с надписью Steinhart Nav.B47-Uhr(B-Tupe). Механизм 2824-2.

Основной причиной поломки стало храповое колесо(Ratchet Whell) Article number 7613226029361, загнуты и выломаны зубья.

Произведён репассаж часов:

- полная переборка механизма с заменой износившихся частей;
- настройка механизма;
- проверку водонепроницаемости корпуса;
- чистку корпуса и браслета в ультразвуковой ванне.

Результаты тестов на точность хода:

Положение часов при измерении.	Результаты измерений.		
	Точность мгновенного хода, сек./сутки(RATE)	Выкачка баланса, миллисекунд. BEAT ERROR	Амплитуда баланса, градусов. AMPLITUDE
Циферблат вверх	+004(0...+15)	0,3	277
9 часов	+010(0...+15)	0,3	283
6 часов	+008(0...+15)	0,0	284

Угол подъёма вилки - 51 градус.

Распечатка результатов тестов прилагается.

Стоимость ремонта 3000.р.

Мастер Rado Сервис - Центра:



И.Л. Беседа

Гарантийный талон № **14791** от 26.08.2016

ООО "Тайм Коллекшин".
RADO Сервис-Центр
г. Владивосток, ул. Лазо, 6
Тел.230-85-85, 222-33-10, 275-75-
75 Факс 222-32-50

Марка часов Референс Нечасов

Внешние дефекты

Вид ремонта

Замена внешней фурнитур

Примечания

Стоимость ремонта Стоимость внешней фурнитур Дата оплаты

Гарантия Мастер Заказ выдал

1. Гарантия не распространяется: на стекло, неметаллические части браслета, на часы, эксплуатировавшиеся с нарушением Правил, установленных производителем.

2. Рекомендации производителей по эксплуатации : снимать часы при выполнении ручных работ, не подвергать контакту с химикатами- это может принести вред корпусу и браслету, предохранять от воздействия магнитного поля, избегать резкого перепада температур, охранять часы от падения и резких ударов, не вскрывать крышку корпуса- этим Вы предохраните часы от неквалифицированного обслуживания и повреждений механизма, избегать воздействия влаги.

3. Уровень водозащищённости Water resistant (WR): WR 3 atm (30m)- допускается попадание брызг на часы ; WR 5 atm (50m)-допустимо кратковременное (случайное) попадание часов в воду; WR 10atm (100m)- допускается приём душа, плавание, ныряние (кроме прыжков с вышки и серфинга); WR 20/30atm (200/300m)- допускается плавание, ныряние, погружение с аквалангом.

Мы рекомендуем: Механические часы с автоподзаводом заводите головкой перед началом эксплуатации, и повторяйте эту операцию 1 раз в неделю. Не переводите дату ночью - от 21.00 до 02.00 часов- это может вывести из строя механизм календарного устройства. Проверяйте герметичность Ваших часов в официальных центрах 1 раз в два года. Браслет часов должен быть точно подогнан по руке.

REF_____

RATE [s/des] : +004
BEAT ERROR [ms] : 0.3
AMPLITUDE [des] : 277

REF_____

RATE [s/des] : +010
BEAT ERROR [ms] : 0.3
AMPLITUDE [des] : 283

REF_____

RATE [s/des] : +008
BEAT ERROR [ms] : 0.0
AMPLITUDE [des] : 284

RADO Service Center
Uladivostok, 2223310

ALC2000 Proef Pi

Test pressure : 0.5 bar
Maximum deformation : +005.2 u
Tightness value : +0.5 % /min
Test1 okas

Test pressure : 1.0 bar
Maximum deformation : +009.0 u
Tightness value : +2.5 % /min
Test2 okas



ДВБ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК

ООО "ТАЙМ КОЛЛЕКШН"

RADO СЕРВИС

Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ЛАЗО, Д. 6.

8-800-555-22-05

ID ТЕРМИНАЛА: 33334330

ЧЕК 165

ОПЛАТА

СУММА: 3000.00 RUR

КОМИССИЯ ЭКВАЙМЕРА 0.00

КАРТА: VISA
EMV ICC *****5588

NAME: DUSYANNIKOV NIKOLAY
AID: A0000000031010 VISA
TVR: 0000008000 TS1: F800

ОДОБРЕНО

КОД ОТВЕТА: 00

ОСЫЛКА: 623911435477

КОД АВТОРИЗАЦИИ: 492910

ДАТА: 26/08/16 ВРЕМЯ: 13:24:51

ВВЕДЕН ПИН-КОД

(ПОДПИСЬ КАССИРА)
