



Оценка стоимости ремонта № 10041715 от 10.04.2017 16:34:45

Референс часов: A17360 Серийный номер: 1085732

Состояние внешнего вида:

000.2 Мелкие царапины на антибликовом покрытии, 011 Царапины на средней части корпуса, 011.1 На корпусе потёртости/ седины/ естественный износ, 021 Царапины/ потёртости на безеле, 020 Удар на безеле, 090 Отлетела стрелка

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Кол.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	0002	Автоматика и Автоматика с функцией GMT Полный сервис. Репассаж и чистка всех компонентов механизма, замена дефектных компонентов, замена масла, регулировка точности хода. Замена элемента питания для кварцевых моделей. Чистка, а также полировка корпуса и металлического браслета, замена всех прокладок, контроль герметичности.	1	22 230,00	22 230,00
2	290.055	Прокладка стекла, пластик	1		
3	292.064	Прокладка задней крышки резиновая	1		
4	292.084	Прокладка задней крышки, резина	1		
5	760.2824.180 /1	Барaban в сборе	1	3 482,00	3 482,00
6	760.2824.32.037	Деталь механизма: реверсивное колесо, сталь/латунь	1	1 120,00	1 120,00
7	760.2824.32.038	Деталь механизма: осевое реверсивное колесо, сталь/латунь	1	752,00	752,00
8	292.018	Прокладка заводной головки	1		
9	293.009	Прокладка головки, вулканизированная резина	1		
10	401.Z1003	Стрелка	1	2 485,00	2 485,00
Итого:			10		30 069,00
Рекомендуемые детали/услуги					
11	121.A17360	Безель	1	16 918,00	16 918,00
Итого:			11		46 987,00

В случае невыявления скрытых дефектов при первоначальной оценке производится дополнительная оценка стоимости ремонта

Итого на сумму: 46 987,00 Рубли руб.(Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе, НДС составляет 7 167,51 руб.

С оценкой стоимости Согласен ☐ Не согласен ☐

Дата _____

Подпись _____