

Révision complète de l’Octa Sport ARS	2'240.00
Montre ouverte à l’extérieur. Révision complète nécessaire	
Changement de la platine, des ponts, de la carrure rayés/abimés.	5'500.00

Total HT	<u>7'740.00</u>
Total TVA	<u>619.20</u>

Montant Total TTC CHF 8'359.20