

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧАСОВ
МОДЕЛИ "ЭЛЕКТРОНИКА 5" 18351 Б

I. ВВЕДЕНИЕ

Назначение и порядок пользования инструкцией

Прежде, чем приступить к ремонту наручных электронных часов (в дальнейшем часов) специалист обязан изучить содержание настоящей инструкции. Недостаточная осведомленность специалиста может привести к преждевременному выходу из строя часов или отдельных узлов.


Настоящая инструкция распространяется на часы модели I8351Б. В ней излагаются общие сведения о часах и определяется порядок и методика их ремонта в условиях гарантийных и ремонтных мастерских.

Дефектацию часов может производить специалист, прошедший специальную подготовку на курсах завода-изготовителя часов и ознакомившийся с настоящей инструкцией.

Часы подлежат ремонту при наличии отказов, определяющихся следующими неисправностями:

- отсутствие информации на жидкокристаллическом индикаторе (в дальнейшем ЖКИ);
 - отсутствие счета времени;
 - появление темных пятен на ЖКИ;
 - отсутствие высвечивания отдельных сегментов ЖКИ;
 - постоянное высвечивание отдельных сегментов ЖКИ;
 - беспорядочное высвечивание отдельных сегментов ЖКИ;
 - невозможность проведения коррекции и установки режимов индикации;
 - самопроизвольная коррекция времени;
 - нарушение точности хода;
 - плохое качество индикатора;
 - не горит лампочка подсветки;
 - заедание кнопок управления;
 - выпадение ушек корпуса;
 - дефекты корпуса или стекла по внешнему виду;
 - дефекты маски или надписей на маске.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСОВ



Часы наручные электронные модели 1835ИБ представляют собой цифровой микроминиатюрный компьютер с индикацией информации на ЖКИ.

Часы предназначены для измерения текущего времени в часах, минутах, секундах, а также для определения числа месяца и порядкового номера месяца.

Считывание информации в модели часов возможно при любом уровне внешней освещенности за счет наличия подсветки индикатора микроминиатюрной лампой накаливания.

Допустимые условия эксплуатации:

- температура воздуха от 10 до 40⁰C;
- относительная влажность воздуха не более 88% при 35⁰C;
Часы в упаковке для перевозки должны выдерживать:
 - температуру окружающей среды от минус 10⁰C до плюс 50⁰C;
 - относительную влажность воздуха (96+-3)% при 35⁰C.

При эксплуатации в неблагоприятных условиях, точность хода часов ухудшается, но при восстановлении нормальных условий точность хода восстанавливается.

В течение первого года эксплуатации кварцевый генератор стабилизирует свои технические характеристики в результате чего может снизиться точность хода часов.

Поэтому после первого года эксплуатации, при необходимости, целесообразно произвести в специализированной мастерской их подстройку, в результате которой точность часов станет выше первоначальной.

Для обеспечения высокой точности хода часов целесообразно после года эксплуатации (даже через год) производить замену элементов питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Режим работы часов.

Часы осуществляют счет и индикацию текущего времени в часах, минутах, секундах, а также числа и порядкового номера месяца в цифровом виде.

Количество дней в месяце (30, 31 или 28) учитывается автоматически с учетом конкретного месяца. В феврале обеспечивается (по необходимости) установка числа 29.

На ИКИ одновременно отображается две единичные функции на четырех цифровых разрядах.

2. Требования к параметрам.

Часы соответствуют второму классу точности по ГОСТ 23350-78.

Средний суточный ход при температуре $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ с напряжением питания 1,43-1,6В не более $\pm 1,0$ с.

Суточный ход часов на границах диапазона рабочих температур 10 и 40°C - $\pm 3,0$ с.

Продолжительность непрерывной работы часов без замены ХИТ при максимальном токе потребления 2,5 мА не менее 1 года с учетом включения подсветки не более 3 сек сутки.

Ток потребления часов приnomинальном напряжении питания 1,5В и температуре $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ не более 2,5 мА.

Номинальная частота кварцевого генератора часов 32768 Гц.

3. Требования к конструкции.

Габариты электронного блока:

- диаметр - 18 ММ;

- высота - 7,3 мм.

КОНСТРУКЦИЯ ЧАСОВ

Конструктивно часы состоят из электронного блока и корпуса

1. Корпус

Корпус часов состоит из корпуса, стекла, крышки с прокладкой и резьбовым кольцом, крышки для замены химического источника тока (ХИТ) с прокладкой, кнопок управления и двух съемных ушек.

Стекло крошечное, приклеено к корпусу kleem ГКЧ-М ЩД.028.073ТУ.

В крышке имеется люк для замены ХИТ.

В корпусе используются пружинные кнопки нажимного типа.

2. Электронный блок

Основным элементом электронного блока является обойма, выполненная из ударопрочного полистирола.

Плату в сборе фиксируют на четырех обоймах. На штири фиксируют вкладыш с установленным в него ЖКИ, световодом и эластичными контактами. Вся конструкция закреплена при помощи двух скоб, двух винтов и втулок, вставленных в обойму. С обратной стороны электронного блока имеется углубление, в которое устанавливают один элемент питания типа СЦ-21 или его аналога. Фиксацию элемента питания в блоке в случае, если применяется корпус часов без люка, производят при помощи контактной пружины.

В случае, если применяется корпус с люком, дополнительного крепления элемента питания не требуется.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

Меры предосторожности и безопасности

Работа по ремонту часов и их узлов должна производиться в браслетах для снятия статического заряда.

Оборудование необходимо надежно заземлить.

При работе по ремонту часов и их узлов соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием, этиловым спиртом, ртутью, припоям, содержащим свинец.

Пайка плат часов, находящихся под напряжением, запрещается.

Работы по ремонту часов и их узлов производятся только на аттестованном и исправном оборудовании.

На местах, предназначенных для работы по ремонту часов, должны отсутствовать сильно электризующие материалы.

Поверхность рабочих столов, оборудования, покрытие пола необходимо выполнять из проводящих материалов с поверхностным сопротивлением 10^5 - 10^7 Ом.см.

Рабочие места должны быть оснащены эффективно действующей местной вытяжной вентиляцией.

Оборудование рабочего места

При ремонте и настройке наручных электронных часов рекомендуется использовать следующее оборудование: приборы, приспособления, инструмент, указанные в договоре.

Рекомендация по проведению ремонта

1. Работы по ремонту часов и их узлов должны предусматривать использование устройства для снятия статического заряда.
2. На рабочем месте ремонтника цеха (мастерской) должны находиться электрическая схема блока электронного.
3. Допускается применение измерительных приборов, отличных от указанных в перечне оборудования, но обеспечивающих проверку требуемых параметров и заданную точность измерения.
4. Точное время часов устанавливать по сигналам точного времени передаваемым по радио или по эталонным часам.
5. Для настройки частоты использовать отвертку диэлектрическую с немагнитным жалом.
6. Пайка должна производиться микропаяльником, нагретым до температуры $210+10^{\circ}\text{C}$. Спирто-канифольный флюс (на 400 мл спирта 100 гр. канифоли) в места пайки наносить иглой. При пайке использовать оловянно-свинцовую припой ПОС-61 (олово 60%, свинец 40%).
7. Места пайки протирать бязью, смоченной спиртом, с помощью пинцета.
8. Для хранения и транспортирования деталей, узлов, часов без элементов питания разрешается использовать любую металлическую тару, обеспечивающую сохранность внешнего вида часов.
9. Перед установкой блока электронного в корпус необходимо обдувать воздухом с помощью груши.
10. По окончании работ необходимо вымыть руки с мылом.

испытание часов после ремонта

I. Часы после ремонта в условиях ремонтной мастерской должны быть проверены в следующем порядке:

I.1. Настроить кварцевый генератор часов по методу, изложенному в разделе "Настройка и регулировка" и проверить функционирование согласно методике (инструкции).

I.2. Установить текущее время с погрешностью не более $\pm 1\text{с}$.

I.3. Произвести энергичное встряхивание часов (3+5 раз) и несколько бросков (2+3 раза) с высоты 0,5 +0,6 м на прокладку (коврик) из резины толщиной 8+10 мм.

I.4. После механических воздействий проверить правильность показаний времени и календаря и работоспособность кнопок управления и коррекции, а также измерить суточный ход часов (частоту кварцевого генератора).

I.5. Если суточный ход (частота генератора) после механических воздействий практически не изменился, то часы поставить на выдержку при возможности от 2 до 5 суток..

I.6. После выдержки проверить правильность показаний времени и суточный ход (частоту кварцевого генератора), а также функционирование при помощи кнопок управления и коррекции.

| | |
|------|-------------------|
| 3Q | РЕЗОНАТОР |
| C1 | РК-253-32,7626У-6 |
| C1 | КОНДЕНСАТОР |
| C2 | КТЧ-24-5/25 ПФ |
| C2 | КОНДЕНСАТОР |
| KD | КД-17-26-Н90-0022 |
| DD | МИКРОСХЕМА |
| | К51004Х 15-4 |
| DD | 6KU34B 660-0774 |
| | 9KT8 |
| D4 | 9KT8 |
| S2B2 | 9KT8 |
| W1 | 9KT8 |
| W1 | 9KT8 |
| W2 | 9KT8 |
| W2 | 9KT8 |
| W3 | 9KT8 |
| W3 | 9KT8 |
| E1 | ЛАМПА СЛН-2630 |
| | ФИРМЫ НАРАНН |
| G | ЭЛЕМЕНТ СЛ-21 |
| | 18М0 080 DIO TУ |
| HG | ИНДИКАТОР |
| | ЭР3. ОС! 019 |
| SB1 | |
| SB2 | |
| SB3 | |





Рис. Схема электрическая принципиальная

Схема старт/стоп



| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | БЛОК КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 2 | ДЕШИФРАТОР КОМАНД |
| 3 | КВАРЦНЫЙ ГЕНЕРАТОР |
| 4 | МОЩНЫЙ ИНВЕРТОР |
| 5 | БЛОК СИНУСОИДАЦИИ |
| 6 | РЕГУСТРОВОЕ ОПЕРАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО |
| 7 | АМПИФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО |
| 8 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ |
| 9 | СХЕМА ЗАПАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА |
| 10 | СХЕМА ЗАПАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА |
| 11 | ДЕШИФРАТОР ВЫВОДА |
| 12 | БЛОК ПИТАНИЯ |
| 13 | РЕГУСТРОВЫЙ ВЫВОД |
| 14 | ПРИРОДОСОЛНА КЕРСАН-4 |
| 15 | ЖКИ |

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСАМИ МОДЕЛИ 18351 Б

Часы работают в следующих режимах:

1. В режиме индикации времени в часах и минутах (основной режим),
2. В режиме индикации календаря (порядковый номер месяца и число)
3. В режиме индикации секунд.

Для вызова информации календаря необходимо нажать кнопку I в основном режиме. При этом, под первым и вторым, третьим и четвертым разрядами дополнительно индицируются надписи "месяц" и "число" соответственно.

После отпускания кнопки I информация о порядке номере месяца и числа присутствует на ЖКИ в течение 2с, после чего происходит автоматический переход в основной режим.

Для выхода в режим индикации секунд следует нажать кнопку I два раза в основном режиме.

Для выхода в основной режим из режима индикации секунд следует нажать кнопку I.

Для входа(выхода) в режим установки следует нажать кнопку 2.

В режиме установки показаний каждому нажатию кнопки I соответствует изменение устанавливаемых показаний на единицу.

Устанавливаемое показание мигает с частотой 2 Гц.

Предусматривается возможность сброса информации из любого состояния в исходное с информацией 1ч, 01 мин. 01(00)с, первый порядковый номер месяца, первое число с индикацией часов и минут из любого состояния при одновременном нажатии на кнопки I и 2.

Установку показаний часов и минут производят из основного режима.

Для установки показаний часов следует нажать и отпустить кнопку 2. Последовательными нажатиями кнопки I устанавливают необходимое показание часов.

Для установки показаний минут необходимо нажать и отпустить кнопку 2 второй раз. Последовательными нажатиями кнопки I устанавливают необходимое показание минут.

Для выхода из режима установки необходимо нажать и отпустить кнопку 2 третий раз.

Для установки показаний календаря необходимо перевести часы в режим индикации календаря.

Для установки порядкового номера месяца необходимо нажать и отпустить кнопку 2. Последовательными нажатиями кнопки I устанавливают необходимый порядковый номер месяца.

Для установки числа необходимо нажать и отпустить кнопку 2 второй раз. Последовательными нажатиями кнопки 1 устанавливают необходимо число.

Для выхода из режима установки календаря необходимо нажать и отпустить кнопку 2 третий раз.

В режиме индикации секунд по сигналам точного времени необходимо нажать и отпустить кнопку 2. При этом, в диапазоне 30-29с обнуляются секунды, а в диапазоне 30-59с обнуляются секунды с одновременным увеличением показаний минут на единицу.

Если отсчет времени производится в условиях недостаточной освещенности, следует нажать кнопку подсветки 3.

Для установки года следует нажать и отпустить кнопку 2. Последовательными нажатиями кнопки 1 устанавливают необходимое показание года.

Для установки порядкового номера месяца (при использовании 12-часовой шкалы времени - числа) необходимо нажать и отпустить кнопку 2 второй раз. Последовательными нажатиями кнопки 1 устанавливают необходимое показание порядкового номера месяца(числа).

Для установки числа (при использовании 12-часовой шкалы времени - порядкового номера месяца) следует нажать и отпустить кнопку 2 третий раз. Последовательными нажатиями кнопки 1 устанавливают необходимое показание числа (порядкового номера месяца).

Для установки дня недели следует нажать и отпустить кнопку 2 четвертый раз. Последовательными нажатиями кнопки 1 устанавливают необходимое показание дня недели.

Для выхода из режима установки в исходный режим следует нажать и отпустить кнопку 2 пятый раз.

Выбор шкалы времени (12/24) производят следующим образом: нажимают и отпускают кнопку 2 дважды в состоянии А или Б. При нажатии кнопки 2 третий раз удерживают ее в течение 3с. При этом происходит чередование с периодом 3-4с показаний часов в 12-ти и 24 часовой шкалах времени. Отпуская кнопку 2 в момент индикации нужной шкалы времени производят выбор шкалы времени.

МЕТОДИКА ВЫБЫТИЯ ДЕФЕКТОВ И НЕКОМПЛЕКТНЫЙ РЕМОНТ ЧАСОВ МОДЕЛИ 18351 Б

| Возможный дефект | Вероятная причина дефекта | Методика выявления дефекта часов | Рекомендуемый ремонт по устранению дефектов |
|-------------------------------------|---|--|--|
| I. Пренапряжение действий часов | I.1. Брак элементов питания часов | Демонтировать часы. С помощью вольтметра измерить напряжение питания на контрольных площадках КТ1("+"), КТ2("-"). При значениях напряжения менее 1,3 В извлечь элемент питания из блока с помощью пинцета и заменить элемент СЦ-21 замерить падение напряжения на нагрузке 100 Ом. При напряжении менее 1,2 В элемент негоден. | При значении тока потребления элемента питания более 4 мкА заменить элемент СЦ-21. |
| I.2. Нарушение алгоритма управления | Извлечь электронный блок из корпуса и вставить в контактное устройство прибора диагностики. Попытаться включить питание 1,5В. Нажать и отпустить контакты А и Б прибора диагностики, замерить ток потребления, который не должен превышать 4мкА (выключая режим коррекции). Нажать кнопки А и Б в соответствии с алгоритмом управления часов (табл. 3-6). | Заменить плату ДРЭ. 660. 037 | Заменить плату ЗАМЕННИТЬ плату |

I.2. Нарушение алгоритма управления

Извлечь электронный блок из корпуса и вставить в контактное устройство прибора диагностики. Попытаться включить питание 1,5В. Нажать и отпустить контакты А и Б прибора диагностики, замерить ток потребления, который не должен превышать 4мкА (выключая режим коррекции). Нажать кнопки А и Б в соответствии с алгоритмом управления часов (табл. 3-6).

Проверить функционирование электронного блока и одновременно контролировать ток потребления, который не должен превышать 4мкА, насыщать порядок смены показаний. Возможно отсутствие отдельных сегментов, низкая контрастность сегмента /см.п.2.1,

2.2./. Проконтролировать звороны напряжения с помощью осциллографа С1-48 на контрольных площадках КТ1-КТ10 и обкладках конденсатора С3 (см.табл.2). При несоответствии осциллографа в контрольных точках КТ3, КТ7, КТ8, КТ9, КТ10, а также при несоответствии алгоритма работы и смены показания табл.3-6 забраковать плату.

Продолжение табл. I

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|---|---|
| I.3. Брак жидкокристаллического индикатора по току потребления | При токе потребления электронного блока более 4,0 мА извлечь плату из обоймы, вставить в контактное устройство прибора диагностики. Ток потребления платы при напряжении 1,5 В не должен быть более 3,3 мА. | | | Заменить жидкокристаллический индикатор. При более 3, ЭМКА заменить плату ДР3.630.037 |
| I.4. Наличие грызин на контактных пластинах, окислов и коротких замыканий на контактных пластинах и платах | При токе потребления электронного блока более 4 мА извлечь плату из обоймы или под микроскопом проверить состояние контактов "+" и "-" элемента питания и платы. Убедиться в наличии грызин, окислов и коротких замыканий на поверхности контактов элемента питания и плате | | Зачистить контакты и плату ультрафиолетовой лампой. Измерить ток потребления платы | |
| I.5. Брак элементов кварцевого генератора | Вставить плату в контактное устройство прибора кварцевого генератора, подать напряжение питания 1,5 В. Шупом осциллографа проверить наличие сигнала 32 Гц на контролльной площадке КТ6. Повторить проверку наличия сигнала. При его появлении проверить под микроскопом качество пайки | | При выявлении дефекта платки не ремонтируются. При отсутствии сигнала заменить резонатор ЕК-233-32, 7626К-А-В | ОДО.338.0067У |
| I.6. Наличие обрывов в цепи питания | При отсутствии показаний тока потребления на приборе в цепи питания боре диагностики визуально или под микроскопом и других токоведущих проводов в цепи питания, при малых значениях тока и других токоведущих дорожках платы | | Заменить плату ДР4.883.020 | |

Продолжение табл. I

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--|------------------------------|
| 1.7. | Брак конденсатора С3 преобразователя чипа сигнала 32Гц на контролльной плоскости КТБ напряжения | При соответствии тока потребления норме и напряжения осциллографа проверить наличие прямоугольных импульсов минус 1, 5В на одной и отсутствии пульсирующего напряжения минус 1, 5-3, 0В на другой обкладке конденсатора С3/см.табл. 2/ | Заменить конденсатор К10-Г7-28-Н90-0, 022мкФ+80%-20%-2 ОЖО. 460. Г72 ТУ | Заменить отверстия винты |
| 2. | Исчезновение 2.1. Ненадежный контакт хотя бы одного из сегментов жидкокристаллического индикатора | Проверить крепление прижима жидкокристаллического индикатора и убедиться, что винты зазинчены не до конца | При наличии симметричного напряжения питания 1, 5В. С помощью осциллографа проверить наличие импульсных сигналов 32Гц на контактных площадках платы для жидкокристаллического индикатора | Заменить плату ДР3. 660. 037 |
| 2.2. | Нарушение контакта в соединении жидкокристаллического индикатора с платой | Демонтировать эл. блок. Вставить плату в контактное устройство присбора диагностики и подать напряжение питания 1, 5В. С помощью осциллографа проверить наличие импульсных сигналов 32Гц на контактных площадках платы для жидкокристаллического индикатора | При наличии симметричного напряжения питания 1, 5В. С помощью осциллографа проверить наличие импульсных сигналов 32Гц на контактных площадках платы заменить проводник ДР7. 755. 013 | Заменить плату ДР3. 660. 037 |
| 2.3. | Отсутствие выходных сигналов частоты 32Гц на контактных площадках платы | Методика выявления по п.2.2 | | |
| 3.1. | Брак микросхемы КВ10С4Х15-4 | Дефект выявляется одновременно с выполнением п.2.2 и 2.3. Убедиться в наличии постоянного прямоугольного сигнала частотой 32Гц на одной или нескольких контактных площадках платы | Заменить плату ДР4. 883. 020 | |
| 3. | Постоянное вывечивание хотя бы одного из сегментов жидкокристаллического индикатора | | | |

Продолжение табл. I

| I | ! | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|--------------|
| 4. Отклонение супточного хода часов от нормы ($\pm 1,0$ с при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$) | 4.1. Значение частоты кварц. | Подключить щуп частотомера к контрольной площадке КТ8/см.тасл.2/. Произвести измерение периода частоты отвертки при 32 Гц. Убедиться, что значение периода находится не извести настройку периода частоты | 31250,0 мкс с погрешностью $\pm 0,038$ мкс. | с помощью |
| | 4.2. Брак кварцевого резонатора | См.п. 4.1. Убедиться в невозможности настройки номинальной частоты с помощью погрешностью | При значениях периода меньше нормы привинтить конденсатор К10 17-13-ПЗЗ-220 μ -10%—10%. 460.172 ту /если на плате один конденсатор | замены |
| | 4.3. Брак подстроечного конденсатора СИ | Дефект выявляется одновременно с выполнением п. 4.1 и п. 4.2. Убедиться, что ротор не вращается, либо при вращении показания частотомера не меняются или меняются незначительно | отвинтить и заменить резонатор РК233-32,763К-4-В ОДО.333.006у | замена |
| 5. Самодиагностика | 5.1. Заменение контакта коррекции | Убедиться визуально, что контакт коррекции контакта коррекции постоянно замынут с кнопкой коррекции или с кнопкой коррекции корпусом, либо эл. блок свободно перемещается в корпусе. При извлечении эл.блока из корпуса самоизвестияальная коррекция прекращается | заменить контакт или заменить обойму | подформовать |

3

!

**5.2. Механическое
повреждение кнопки**

При нажатии оперативная кнопка не возвращается в исходное состояние из-за слома пружины. При извлечении эл.блока из корпуса самопроизвольная коррекция прекращается

5.3. Брак микросхемы КБ1004ХЛ5-4

При извлечении эл.блока из корпуса коррекция временно продолжается. Шумом осциллографа проверить уровень потенциала на контактах коррекции и убедиться, что он непостоянен или не соответствует напряжению питания микросхемы /см.табл.2/

6. Невозможность измерения показаний времени

6.1. Наличие грязи, лака на контактах или кнопках управления

6.2. Деформация контактов управления

При извлечении эл.блока из корпуса коррекция временно продолжается. При извлечении из-за наличия грязи, лака на контактах или кнопках управления /см.табл.2/

Извлечь эл.блок из корпуса. Убедиться визуально или под микроскопом в наличии грязи, лака на контактах или кнопках управления

Убедиться визуально, что контакты управления не замкнутся с кнопками управления из-за наличия деформации контактов

Заменить плату
ДР4.106.072

Заменить плату
ДР4.883.020

Заменить плату
ДР4.883.020

Установить плату в контактное устройство прибора диагностики и с помощью осциллографа убедиться в отсутствии логической единицы на контакте управления /см.табл.2/

!

Заменить корпус

ДР4.106.072

4

Заменить плату

ДР4.883.020

4

Продолжение табл. I

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| 7. Невозможность включения подсветки криокристаллического индикатора. | 7.1. Деформация контакта подсветки | Убедиться визуально, что при нажатии кнопка подсветки не сминается с контактом подсветки из-за его деформации | Подформовать контакт Изг. 683.042-01 |
| | 7.2. Отсутствие соединения между кнопкой и контактом подсветки | Визуально или под микроскопом убедиться в наличии гнезда, пока на контакте подсветки или на кнопке подсветки | Кисточкой, смоченной спиртом, очистить лак, грязь с контакте и кнопки подсветки |
| | 7.3. Обрыв токоведущих дорожек платы | Излечь плату из обоями, осмотреть визуально или под микроскопом состояние токоведущих дорожек платы Если путем замера напряжения на лампочке убедиться в обрыве токоведущих дорожек | Заменить плату ДР4.883.020 |
| | 7.4. Брак ламп | Убедиться в перработоспособности лампы путем подачи на ее контакт напряжения 1,5В, затем параллельного подключение годной лампы | Заменить лампу А-2630 |
| 8. Невозможность выключения подсветки криокристаллического индикатора | 8.1. Замижение контакта подсветки с корпусом, деформация контакта | При извлечении эл.блока из корпуса лампа гаснет | Подформовать контакт Изг. 683.042-01 |

Продолжение табл. I

| I | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------------------------|---|--|
| 8. 2. Замкание токо- ведущих дорожек платы. | Визуально или под микроскопом осмотреть состояние платы. Убедиться в наличии короткого замыкания перешинку | | | УстраниТЬ |
| 9. Сбой показания или календаря | После дефектации часы выдержать в течение трех суток с проведением контроля показаний часов, затем приобрести новый резонатор, установить время, по сигналам точного времени или по образцовым часам и выдержать при температуре 25+5°C не менее трех суток | | | Заменить резонатор РК-233-32, 1626-К-В ОДО. 338. 006ТУ |
| 9. 2. Брак микросхемы КБ1004УЛ5-4 | При продолжающемся сбое показаний времени или календаря после выполнения п. 9.1 заменить плату и выдержать в течение трех суток | | | Заменить плату ДР4. 883. 020 |
| 10. Дефекты внешнего вида | 10.1. Отсутствует стекло | Определяется визуально | | Выклеить стекло |
| | 10.2. Отсутствует ушко | Определается визуально | | Вставить ушко |

Зар. 3198