

Montage du mécanisme de mise à l'heure
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Zeigerwerk-mechanismus
(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)


Assembling of the handsetting mechanism
(Parts listed in order of assembly)

100	450	
401	453	
410	260	
407	445	
443	5445	(1x)
5443	(1x)	240
435	250	
440		


Lubrification – Schmierung – Lubrication

○ ○ ○ Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease	Moebius D5
⊗ ○ ○ Très petite quantité Sehr kleine Menge Very small quantity	Moebius D5

Cal. - Kal. - Cal.
6497-1
6498-1



Cal. - Kal. - Cal.
6497-1
6498-1



Montage du mouvement de base (Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Basiswerkes (Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the basic movement (Parts listed in order of assembly)

100	105	121/3
3025	5105 (3x)	5121 (1x)
705	710	422
224 / 220*	125	420
210	5125 (2x)	5420 (1x)
201	375	430
110	303/5	425
5110 (2x)	3024	5425 (1x)
180/1	721	415
		5415 (1x)

* Mouvement sans seconde
Werk ohne Sekunden
Movement without second

Lubrification - Schmierung - Lubrication

Huile fine Dünflüssiges Öl Fine oil		Moebius 9010
Huile épaisse ou graisse Dickflüssiges Öl oder Fett Thick oil or grease		Moebius D5
Graisse Fett Grease		Moebius 9501
Huile spéciale pour levée Spezialöl für Hebungssteine Special oil for pallet stones		Moebius 941 ou / oder / or Moebius 9415