

ABCDE Hans-Martin Hanisch [Home](#) [Gesamt-Angebot](#) [\[MT516\]](#) [\[MT621\]](#) [\[MT920\]](#) [\[MT1620\]](#)

Zeisigweg 10, 88299 Leutkirch, Tel. 07561-7957, FAX 07561-7969 email: info(-at-)abcde.de

**Sie suchen einen Citizen ecoDrive Uhrenakku // Pufferspeicher (engl. Capacitor)? Hier sind Sie richtig !**

**Nicht nur für Solar-Speisung auch für Eco-Drive-Kinetic-Uhren**

**Citizen Solaruhrakku Solaruhrenakku Solaruhrspeicherbatterie auch Miyota und Q&Q**

**Auch Festina verwendet Miyota Werke (oft verwendet: BP10 auch MBP10) -> [Hier mehr Infos](#)**

**Folgende Citizen Original Ersatzspeicher / Solaruhr-Batterien sind erhältlich:**

295-28, 295-2800

295-29, 295-2900

295-31, 295-3100

295-33, 295-3300

295-34, 295-3400

295-37 (=295-55?), 295-3700

295-38, 295-3800

295-40 (295-56), 295-4000

295-41 , 295-4100

295-44 , 295-4400

295-45 (=295-63), 295-4500

295-51, 295-5100 (=295-60)

295-55 (s.o.), 295-5500

295-61, 295-6100

295-63 (=295-45?)

295-65

**NEU: 205-57, 295-69=295-6900, 295-66=295-6600, 295-67=295-6700, 295-753, 295-758, 295-762**

**NICHT mehr erhältlich sind (Diese Uhren sind auf das etwas höhere Spannungsniveau der GC920 angewiesen):**

**298-1770 298-177** Kaliber 7810, 7811 (man kann es zwar mit einer MT920 versuchen, aber eine Funktionsgarantie kann ich nicht geben)

**298-226 298-225** für Kaliber 7660, 7861, 7867

**Leider auch nicht mehr erhältlich:**

**298-182** (PAS 920 L PAS920L Kondensator) für Kaliber **4110 4111A**

Das Werk scheint eine höhere Spannung zu benötigen als die MT920 bereitstellen kann (früher GC920 jetzt nicht lieferbar)

Laut Citizen soll man einfach eine "normale" SR920SW =371 einsetzen -> [Varta V371](#)

## Citizen / Miyota Solaruhr-Batterie-n (Eco-Drive)

Typ	Kaliber Calibre	Batterie	Bild	Sonstiges
	B110 B110M B117 B117M E000 E001M E010 E011 E101 E030 E040 E100 H500 H501 H570 H571 E011M			

<p>E030M G430M E031M E110M E068M E111M E100M E101M E168M E410G G431M H501M H500</p> <p>Q&amp;Q / Miyota EM11</p>	<p><a href="#">295-51</a> (MT621/TS621)</p>	<p>295-51</p>  <p>abcde.de</p>	
<p>7821A, ( NICHT für die 7821 ??) B560M 7828A / B740M 7871A / B741M 7873A / B745M 7876A / B800M 7878A / B870M 7879A / B872M A710G / B876M A715G / C650 A730G / E710M A735G / E715M A780G / E810M A784G / 7W71 B5102 / BR10 B5152 / E860 / C650 C660 E510G E760M E766M E811M E816M</p>	<p>MT920-spezial <a href="#">295-40</a> <u>= 295-56</u></p>	<p><a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a></p>  <p>Citizen 295-40/295-56</p>	
<p>A114A A119A A134A A139A A234A A239A E930M F810M F910M</p>	<p><a href="#">295-55</a> MT621-spezial</p>	<p><a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a></p>  <p>MT621 (295-37) Citizen 295-55</p>	<p>Uhr: Citizen A234- HI7427 eco-Drive</p>
<p>A114 A119 A234</p>	<p>295-37 -&gt; <a href="#">295-55</a></p>	<p>s.o.</p>	
<p>5080 5080A</p>	<p>295-39 -&gt; <a href="#">295-55</a></p>	<p>s.o.</p>	
<p>8510A 8627A 8510 8627</p>	<p><a href="#">295-28</a> MT621-spezial</p>	<p>295-28</p>  <p><a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a></p>	
<p>0850-A 0850A 0855-A 0855A 0870A 0874A 0875A <b>0875-H</b> <b>0W50</b> M0W50 (Miyota)</p>	<p><a href="#">295-29</a> MT920-spezial</p>	<p><a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a></p>  <p>MT920 Citizen 295-29</p>	

9410M 9415M 9417M 9447M 9448M 9455M 9457M	<a href="#">295-31</a> MT1620-spezial	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  MT1620 Citizen 295-31	
8511A,8511 8512A,8512 8515A,8515 8625A,8625 8626A,8626 8628A,8628 8629A,8629 Miyota 8S11 und 8T29	<a href="#">295-33</a> MT621-spezial	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  295-33	<b>Achtung:</b> In jedem Fall Kaliberkennung überprüfen
7820A 7870A 7872A 7875A 7877A	<a href="#">295-34</a> MT920-spezial	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  MT920 Citizen 295-34	<b>Wichtiger Hinweis:</b> In manchen Uhren mit aussen z.B. "7870" Ist innen ein Werk 7871(A)
C601 C605 C615	<a href="#">295-38</a> MT920-spezial	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  MT920 Citizen 295-38	
A310A A315A	295-41		
D600	295-53		
A160M A120 A270M A720 C690	<a href="#">295-44</a>	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  MT1620 Citizen 295-44	
A410M,A411M,A412M,A413M,A414M, A410,A411,A412,A413,A414	<a href="#">295-65</a>	 Citizen 295-65 <a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>	
7860,7861,7867	298-226 780		benötigt die GC920 nicht lieferbar
A930G / B020M / B020 B023M / B030M / B030 B031M / B033M / B031 B080M / B080 / A930 A980G / A980 F780M	<a href="#">295-61</a> <a href="#">295-76</a> (MT516)	<a href="http://www.abcde.de">www.abcde.de</a>  MT516 Citizen 295-61	

B230, B234, B235, B230M, B234M, B235M	295-45 -> <a href="#">295-63</a> NUR für die links aufgeführten Uhrwerke !!!	 www.abcde.de MT621 Citizen 295-63 NUR für Kaliber B230, B234, B235	<b>Achtung:</b> Dieser Akku wird manchmal mit dem 295-51 verwechselt.  NUR für die links aufgeführten Uhrwerke !!!
C030	XR9520W	NICHT mehr lieferbar	eine MT920 funktioniert <b>nicht</b> bitte eine Primärzelle nehmen SR920SW= <a href="#">V371</a> =371
B232M, B236M, B237M	295-60		
G820M, G820	295-66	NEU: auf Lager	formlos bestellen info(at)abcde.de
G670	295-67	NEU: auf Lager	formlos bestellen info(at)abcde.de
G900 / 9000 / 2100 ?	<a href="#">295-69</a>	 295-69	lieferbar

Die **GC920** wird im allgemeinen von der MT920 ersetzt (Die Goldcaps haben sich anscheinend nicht bewährt)  
Greenpeace-Solaruhr 7870 -->>

7821A, 7828A, 7871A, 7873A, 7876A, 7878A, 7879A, A710G, A715G, A730G, A735G, A780G, A784G, A786G, B510Z, B515Z, B560M, B740M, B741M, B745M, B800M, B810M, B870M, B872M, B876M, B910M, C650, E710M, E711M, E715M, E716M, E810M. ->[295-40](#)

**Q&Q** ist eine Citizen Marke und es gibt folgende Kaliber (Miyota): 8T27, 8T29, EM01, EM11(->[295-51](#)), P830

Die MT621 mit Fähnchen soll für eine **Q&Q Exklusive** T007J512 Werk Miyota 8S11 -->> [295-33](#)

[295-38](#) für CITIZEN Eco Drive Alarm Chronograph TITANIUM Cal. C605 -->> [295-38](#)

[295-56](#)= **295-40** Der Akku ist für eine Citizen Uhr

Model No. **JR3060 - 59F** Titanium / Cal.No.C650-00A Q02497 HSB Seriennummer: 380XXX, Eco-Drive, 10 Bar  
Gekauft am 29.09.2003

wird benötigt für **eco-drive Kaliber A234A** -->> [295-55](#)

**A234-H17427 K GN-4S** Base Metal MPD Water Resist Japan -> 10 // Citizen Eco-Drive -->> [295-55](#)

Citizen **A114-H11721TA** Kaliber/Werk **A114** -->> [295-55](#)

Citizen **A234 - H16650** Kaliber/Werk **A234** -->> [295-55](#)

Uhr: **Citizen B740-H16986** -->> [295-56](#)

Citizen ecodrive H500-S045 444 ON4W-S Kaliber / Werk H500 -->> [295-51](#)

Ich habe eine Citizen Ec-Drive **E110-K15362** CK W.R. 100 -->> [295-51](#)

**E010-S010659 HSB** -->> [295-51](#)

Batterie für Citizen Eco Drive Nr: **E110-K15885CK** -->> [295-51](#)

Auf der Rückseite steht die Nr.13xxxxx und **E010-S90321**-HSB GN-0-S. -->> [295-51](#)

**H500-S032539** -->> [295-51](#) movement / Werk / Kaliber / calibre **H500M**

H500-S059712 HS -->> [295-51](#)

habe eine ältere Citizen-Ecodrive-Uhr, Modell 0870-H11691 Y GN-4S -->> [295-29](#)

Citizen eco.drive **7821** H -->> [295-56](#)

Citizen **Sky Hawk Blue Angels** Kaliber/Movement C650 -->> [295-56](#)

Die Bezeichnung auf der Rückseite lautet **C 650 Q02578 GA** Sky Hawk -->> [295-56](#)

**Bitte beachten:** In einigen Fällen ist aussen eine andere Bezeichnung wie innen:

CITIZEN Eco-Drive Titanium **7870**-H08550 TA hat innen das Werk **7871A** (womöglich wurde das Uhrwerk ausgetauscht)

Im Zweifelsfall immer nach der **Bezeichnung direkt auf dem Uhrwerk** gehen !

Akku Citizen Eco Drive: HAU 8512-H17583K 910142SS MT 621 KVA -->> [295-33](#)

Der Akku ist für eine Citizen Eco-Drive Titanium Damenuhr **E010-K17802CK** gedacht -->> [295-51](#)

Der Akku ist für eine Citizen Eco-Drive WR 100 vorgesehen. Am Uhrdeckel befindet sich die Nr.: XXXXXX und **E010-S006317-HSB** sowie GN-4 W.

An der Deckelinnenseite ist "USE ORIGINAL TYPE RECHARGEABLE BATTERY ONLY" - -->> [295-51](#)

Damenuhr: **Citizen Eco-Drive** 800\*\*\* **A234**-H12158 K GN-4-S -->> [295-55](#)

## Q&Q Uhren (Eine Citizen Marke)

Solarbatterie MT 621 mit Fähnchen für Damenuhr **Q&Q Exclusive** Werk **MIYOTA 8S11** -->> [295-33](#)

## Festina-Uhren

**Festina** FESTINA MECAQUARTZ 654103 Miyota Mecaquartz **Kaliber BP10** -> [295-60](#)

**FESTINA** Uhr M BP10 Calendario Mod.659003 Miyota Mecaquartz **Kaliber BP10** -> [295-60](#)

**Festina 6589 Mecaquartz** Damenuhr Kaliber MPB10 / Miyota BP10 -> [295-60](#)

Festina 6530 -> M0W50 Miyota **0W50** -->> [295-29](#)

Festina 6531 -> M0W50 Miyota **0W50** -->> [295-29](#)

Festina 6585 -> **MBR10** BR10 Citizen Kinetic Quartz Watch Movement BR10 -->> [295-56](#)

Festina 6540 -> MBP10

Festina 6541 -> MBP10

Festina 6542 -> MBP10

Festina 6543 -> MBP10

Festina 6586 -> MBP10

Festina 6586 -> MBP10  
 Festina 6587 -> MBP10  
 Festina 6588 -> MBP10  
 Festina 6589 -> MBP10  
 Festina 6590 -> MBP10  
 Festina 6591 -> MBP10 dh. Kaliber MB10 / Miyota BP10 -> [295-60](#)

## Andere

für **Miyota BR10**, verbaut in **Invicta 9505** -->> [295-56](#)

## Kaliber Caliber Calibre ???

Citizen - Solaruhren - Kaliber Quelle: [www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)

Wie ist meine Kaliberbezeichnung siehe obigen Link (englisch).

deutsch: Auf der Rückseite der Uhr ist eine Aufschrift /Gravur der Form:

<Vier Zeichen> - <Sechs Zeichen> **OOOO** - OOOOOO

Beispiel: **9447**-H29581 -->> Kaliber **9447**

oder

<Vier Zeichen> - <Sieben Zeichen> **OOOO** - OOOOOOO

Beispiel: **A411**-T001165 -->> Kaliber **A411**

Kaliber	Batterie
7820 7828 7870 7871 7872 7873 7875 7876 7877 7878	<a href="#">295-34</a>
8510	<a href="#">295-28</a>
8625 8626 8629 8512	<a href="#">295-33</a>
9410 9415 9455	<a href="#">295-31</a>
A114 A119	<a href="#">295-55</a>
A160 A720	<a href="#">295-44</a>
A234	<a href="#">295-55</a>
A310	
A410M A411M A412M A413M A414M A410 A411 A412 A413 A414	<a href="#">295-65</a>
A710 A730 A735 A780 A784 A786 7821	<a href="#">295-40</a>
A930	<a href="#">295-61</a>
A980	<a href="#">295-61</a>
B020	<a href="#">295-61</a>
B023	

B030 B031	<a href="#">295-61</a>
B033	
B080	
E030	<a href="#">295-51</a>
B110 B117	
B230 B232	<a href="#">295-63</a>
B510	<a href="#">295-40</a>

Hier eine weitere Liste: [Citizen Kaliber-Akku-Liste](#)

**Bedienungsanleitung-en Citizen eco drive** [www.citizenwatch.de](http://www.citizenwatch.de)

Verschiedene Modelle: **WR100 H24628TA Kaliber E030** -> [295-51](#)

"Citizen ECO Drive eine MT621 mit Fähnchen Modell Titanium WR100 E110-K17799CK" -> [295-51](#)  
**Citizen 7821-H14835** -->> [295-56](#)

Die Batterie soll in ein E670 Werk meiner **Citizen Ecodrive Promaster Titanium** (E670-S043603). -->> [295-69](#)

**Citizen Eco Drive Titanium** WR100 / **E110-K15851CK** -> [295-51](#) (WR100 ist keine Typenbezeichnung sondern water resistant 100 m)

der Akku soll für folgende Uhr bestimmt sein: CITIZEN ECO-DRIVE Titanium XXXXXX - GN-4W-S E110-K15851CK -> [295-51](#)

Für Citizen Kaliber E110-K15885CK -> [295-51](#)

Citizen Eco drive 0870-H17362 -->> [295-29](#)

Citizen Eco-Drive F810 -->> [295-55](#)

Besitze eine **Citizen JR3000-51F** benötige dafür den Akku -->> [295-56](#)

CITIZEN Eco-Drive Titanium WR50 **7870-HO5313 TA GN-4-S** -->> [295-34](#)

Solaruhrenakku für Citizen Eco Drive E 110 K 15885 CK -->> [295-51](#)

Keywords: solaruhrenbatterien pufferbatterie für solaruhren solaruhrenspeicher soluhren-kondensator,Citizen ECO-Drive

---

file: solaruhren\_ersatzteile\_citizen.html 12/2012 verwande Seiten [\[MT516\]](#) [\[MT621\]](#) [\[MT920\]](#) [\[MT1620\]](#) [CTL920](#)